



Bubbles[®]
a Te mosodád

BUBBLES MOSÁSI KRESZ



A JELKÉPEK KÖTELEZŐ SORRENDJE



NEDVES KEZELÉSEK: gépi ill. kézi (áztatás, előmosás, mosás, öblítés, víztelenítés /pl. centrifugálás)



FEHÉRÍTÉS: mosás közben, mosás után



SZÁRÍTÁS: gépi / forgódobos - tumbleres/ ill. természetes

A JELKÉPEK JELENTÉSE KIVONATOSAN


*a jelképben levő szám a megengedett legnagyobb hőmérséklet °C-ban
a víztelenítésre is utal az aláhúzás*



kézi és gépi mosás 40° C-on



nagyon kíméletes kézi- és gépi mosás 40° C-on



kíméletes kézi- és gépi mosás 60° C-on



kézi mosás 40° C-on



bármilyen szerrel fehéríthető



csak klórmentes szerrel fehéríthető




gépi szárítás 80° C-on




gépi szárítás 60° C-on

MOSÁS, EGYÉB NEDVES KEZELÉSEK



mosás 95^o C-os max hőmérséklet



mosás 95^o C-os max hőmérséklet, kíméletes kezelés



mosás 70^o C-os max hőmérséklet



mosás 60^o C-os max hőmérséklet




mosás 60^o C-os max hőmérséklet, kíméletes kezelés



mosás 50^o C-os max hőmérséklet



mosás 50^o C-os max hőmérséklet, kíméletes kezelés



mosás 40^o C-os max hőmérséklet



mosás 40^o C-os max hőmérséklet, kíméletes kezelés



mosás 40^o C-os max hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés (facsarás tilos)



mosás 30^o C-os max hőmérséklet



mosás 30^o C-os max hőmérséklet, kíméletes kezelés



mosás 30^o C-os max hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés (facsarás tilos)



csak kézi mosás 40^o C-os max hőmérséklet



nedves kezelés tilos (áztatás, öblítés)



fehéríteni tilos

SZÁRÍTÁS



dobos szárítás normál programmal



dobos szárítás kímélőbb programmal (alacsonyabb hőmérséklet)



dobos szárítás tilos

